

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1015**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN,  
Modell KYRA GN 1400 BT**

GTIN **4017337323036**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **2 Türen, selbstschließend, abschließbar**
- **6 höhenverstellbare Roste (2/1 GN)**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 65 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temperaturbereich: -18 / -22 °C**
- **Lautstärke: ca. 48dB(A)**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,900 kW**
- **Roste: 6x B 540 x T 630 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 1476/1056 Liter**
- **Innenmaße: B 1344 x T 680 xx H 1397 mm**
- **Außenmaße: B 1480 x T 830 x H 2010 mm**
- **Gewicht: 253 kg**
- **Kältemittel: R290**
- **Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84181020  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1015**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1  
GN,  
Modell KYRA GN 1400 BT**

GTIN **4017337323036**



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84181020  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827